

Užsakovas:	Naudotojas:	Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos vieta:
Trakų pagrindinė mokykla	Trakų pagrindinė mokykla	Birutės g. 42, Trakai
Pavadinimas Mokyklos žaidimų aikštelė.	Lauko <input checked="" type="checkbox"/>	Vidaus <input type="checkbox"/>
Ataskaitos Nr.: 24-07-426	Ataskaitos priedų sk.: 1	

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita

- Pagrindinė metinė kontrolė (periodinis tikrinimas)
 Patikra prieš pradėdant naudoti pirmą kartą
 Neeilinis tikrinimas

Tikrinimą pagrindžiantis dokumentas:	Higienos norma HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“. Tikrinimo procedūra TP 27-18 „Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų tikrinimas“
Kontroliuojanti valdžios institucija:	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Žaidimo aikštelės/patalpos įrenginių patikrinimo išvados ir apimtis:

Nr.:	Įrangos pavadinimas [Gamintojas]	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1	Sūpuoklės 4142 [Ksil]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sūpuoklės 4158 [Ksil]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Žaidimų kompleksas [Ksil]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Lipynė (Ksil)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Žaislai, sporto įranga, papildoma įranga (pavėsinės, suolai, stalai, smėlio dėžės, šiukšlių dėžės, skelbimų lentos, tvoros, varteliai, dviračių statymo prietaisai ir pan.) nevertinami.

Sprendimą dėl įrangos tinkamumo priėmė:

Sprendimo priėmimo data:	Ekspertas: (spaudas, parašas)
2024-04-23	Remigijus Daukšas

* Jei vaikų žaidimo aikštelės ar patalpos įrenginių tikrinimą atliekantis ekspertas pastebi grėsmę nešališkumui, sprendimą apie įrenginių tinkamumą priima kitas UAB Tuvlita Technikos kontrolės tarnybos ekspertas turintis reikiamą kvalifikaciją.

Kitos pagrindinės metinės kontrolės data: 2025-04-22

Vadovaujantis norminių teisės aktų nuostatomis techninės būklės tikrinimo ataskaitą savininkas turi saugoti visą įrenginių naudojimo laiką. Šios ataskaitos priedas (-ai) saugomi UAB Tuvlita Technikos kontrolės tarnyboje.

Trakai	2024-04-22
Vieta	Tikrinimo data

Oro sąlygos patikrinimo metu: Geros Blogos (+1C ir 5cm sniego danga.)

Naudotos matavimo priemonės: (Naudotą priemonę pažymėti – X)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas		Inv. Nr.	Pastabos
1	Slankmatis	<input checked="" type="checkbox"/>	542	Kalibruotas
2	Ruletė	<input checked="" type="checkbox"/>	416	Kalibruotas
3	Gulsčiukas	<input checked="" type="checkbox"/>	407	Kalibruotas
4	Staliaus plaktukas	<input type="checkbox"/>		
5	Lazerinis atstumo matuoklis	<input checked="" type="checkbox"/>	323	Kalibruotas
6	EN 1176 šablonų rinkinys	<input checked="" type="checkbox"/>	414	Kalibruotas
7	Sekundometras	<input type="checkbox"/>		
8	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
9	Svarstyklės	<input type="checkbox"/>		
10	Spindulio šablonas	<input checked="" type="checkbox"/>	404	Kalibruotas
11	Spindulio šablonas	<input type="checkbox"/>		
12	Kampainis	<input type="checkbox"/>		
13	Tinklo akies šablonas	<input type="checkbox"/>		


Rizikos vertinimo gairės:

		Įvykio tikimybė				
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
Traumos sunkumas	Nereikšmingas. Traumų nėra. Lengvos traumos.	žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Mažos reikšmės. Medicininė pagalba nereikalinga	žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Vidutinė reikšmė. Trumpalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	žemas	vidutinis	vidutinis
	Reikšminga trauma. Ilgalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas
	Labai reikšmingos. Mirtinos. Suluošinimas.	žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita


Vaikų žaidimo aikštelės bendras vaizdas:



Įrenginio Nr.:1 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra.


Įrenginio trūkumai:

Trūkumo rizikos lygmuo*:
 Žemas Vidutinis Aukštas Netaikoma
 * - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.

Įrenginio Nr.:2 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra.

Įrenginio trūkumai:

Trūkumo rizikos lygmuo*:
 Žemas Vidutinis Aukštas Netaikoma
 * - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.


Įrenginio Nr.:3 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra.

Įrenginio trūkumai:

Trūkumo rizikos lygmuo*:

Žemas Vidutinis Aukštas Netaikoma

* - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.

Įrenginio Nr.:4 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	<input checked="" type="checkbox"/> Atitinka <input type="checkbox"/> Neatitinka	Nėra.

Įrenginio trūkumai:

Trūkumo rizikos lygmuo*:

Žemas Vidutinis Aukštas Netaikoma

* - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.

Baigiamosios pastabos:

Aukšta rizikos lygį keliantys trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant arba patekimas prie įrangos turi būti apribotas. Po trūkumų šalinimo atliekamas pakartotinis tikrinimas. Vidutinės rizikos trūkumai turi būti pašalinti iki kito patikrinimo. **Žema** riziką keliantys trūkumai reikalauja stebėjimo.

Tikrinimą atliko:

2024-04-22	Remigijus Daušas
Tikrinimo data	Ekspertas: (spaudas, parašas)