

Užsakovas:	Naudotojas:	Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos vieta:
Trakų pradinė mokykla	Trakų pradinė mokykla	Birutės g. 42, LT-21114 Trakų r. sav.
Pavadinimas Vaikų žaidimų aikštelė	Lauko ☒	Vidaus ☐
Ataskaitos Nr.: 26-06-0225	Ataskaitos priedų sk.:	

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita

- ☒ Pagrindinė metinė kontrolė (periodinis tikrinimas)
☐ Patikra prieš pradėdant naudoti pirmą kartą
☐ Neeilinis tikrinimas

Tikrinimą pagrindžiantis dokumentas:	Higienos norma HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“. Tikrinimo procedūra TP 27-24 „Vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų tikrinimas“
Kontroliuojanti valdžios institucija:	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

Žaidimo aikštelės/patalpos įrenginių patikrinimo išvados ir apimtis:

Nr.:	Įrangos pavadinimas [Gamintojas]	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Sūpynės 4142 [Ksil]	☒	☐
2.	Sūpynės 4158 [Ksil]	☒	☐
3.	Daugiafunkcinis kompleksas [Ksil]	☒	☐
3.	Lipynė [Ksil]	☒	☐
Žaislai, sporto įranga, papildoma įranga (pavėsinės, suolai, stalai, smėlio dėžės, šiukšlių dėžės, skelbimų lentos, tvoros, varteliai, dviračių statymo prietaisai ir pan.) nevertinami.			

Sprendimą dėl įrangos tinkamumo priėmė*:

Sprendimo priėmimo data:	Ekspertas: (spaudas, parašas)
2026-04-20	Gintaras Gelažauskas

* Jei vaikų žaidimo aikštelės ar patalpos įrenginių tikrinimą atliekantis ekspertas pastebi grėsmę nešališkumui, sprendimą apie įrenginių tinkamumą priima kitas TUV NORD Lietuva, UAB Techninės saugos padalinio ekspertas turintis reikiamą kvalifikaciją.

Kitos pagrindinės metinės kontrolės data: 2027-04-09

Trakai	2026-04-09
Vieta	Tikrinimo data

Vadovaujantis norminių teisės aktų nuostatomis techninės būklės tikrinimo ataskaitą savininkas turi saugoti visą įrenginio naudojimo laiką.

Forma F TP 27-24/2025.06-003

1 lapas iš 5


Oro sąlygos patikrinimo metu: Geros ☒ Blogos ☐ ()				
Naudotos matavimo priemonės: (Naudotą priemonę pažymėti – X)				
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas		Inv. Nr.	Pastabos
1	Slankmatis	☒	377	
2	Ruletė	☒	419	
3	Gulsčiukas	☒	408	
4	Staliaus plaktukas	☒		392
5	Lazerinis atstumo matuoklis	☐		
6	EN 1176 šablonų rinkinys	☐	371	
7	Sekundometras	☐		
8	Svarstyklės	☐		
9	Svarstyklės	☐		
10	Spindulio šablonas	☒	434	
11	Spindulio šablonas	☒	405	
12	Kampainis	☒	412	
13	Tinklo akies šablonas	☐		


Rizikos vertinimo gairės:						
		Įvykio tikimybė				
		Labai žema	Žema	Vidutinė	Aukšta	Labai aukšta
Traumos sunkumas	Nereikšmingas. Traumų nėra. Lengvos traumos.	žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Mažos reikšmės. Medicininė pagalba nereikalinga	žemas	žemas	žemas	žemas	žemas
	Vidutinė reikšmė. Trumpalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	žemas	vidutinis	vidutinis
	Reikšminga trauma. Ilgalaikiai sužeidimai	žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas
	Labai reikšmingos. Mirtinos. Suluošinimas.	žemas	žemas	vidutinis	aukštas	aukštas

Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos techninio patikrinimo ataskaita

Vaikų žaidimo aikštelės bendras vaizdas:



Įrenginio Nr.:1 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	☐ Atitinka ☒ Neatitinka	Įranga sumontuota iki 2017m. liepos mėn. Nėra įrangos ženklavimo.
Įrenginio trūkumai:		
Įrenginio Nr.:2 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	☐ Atitinka ☒ Neatitinka	Įranga sumontuota iki 2017m. liepos mėn. Nėra įrangos ženklavimo.
Įrenginio trūkumai:		
	Nepakankama sūpuoklių prošvaisa (LST EN 1176-2:2018 4.2). Išmatuota sūpuoklių prošvaisa 32 cm. Grupinių sūpuoklių mažiausia prošvaisa turi būti 40 cm.	
Trūkumo rizikos lygmuo*: ☐ Žemas ☒ Vidutinis ☐ Aukštas ☐ Netaikoma *- naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.		

Įrenginio Nr.:3 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	☐ Atitinka ☒ Neatitinka	Įranga sumontuota iki 2017m. liepos mėn. Nėra įrangos ženklavimo.
Įrenginio trūkumai:		
	Trūksta įrangos elementų (LST EN 1176-1 : 2018 4.2.5).	
Trūkumo rizikos lygmuo*: ☐ Žemas ☒ Vidutinis ☐ Aukštas ☐ Netaikoma * - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.		
Įrenginio Nr.:4 nuotrauka:	Atitikimas standartų reikalavimams	Pastabos
	☐ Atitinka ☒ Neatitinka	Įranga sumontuota iki 2017m. liepos mėn. Nėra įrangos ženklavimo.
Įrenginio trūkumai:		
		Pavojingi atsikišimai (LST EN 1176-1:2018 4.2.5). Varžtų sriegiai išlindę daugiau nei 8 mm. turi būti užapvalinti arba uždengti.

Trūkumo rizikos lygmuo*:

☐ Žemas ☒ Vidutinis ☐ Aukštas ☐ Netaikoma

* - naujai sumontuotiems įrenginiams rizikos lygmuo nevertinamas, įrenginys turi atitikti standartų reikalavimus.

Baigiamosios pastabos:

Vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams aukštos rizikos lygmens trūkumų nenustatyta.

Aukšta rizikos lygį keliantys trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant arba patekimas prie įrangos turi būti apribotas. Vidutinės rizikos trūkumai turi būti pašalinti iki kito patikrinimo. Žemą riziką keliantys trūkumai reikalauja stebėjimo.

Tikrinimą atliko:

2026-04-09	Gintaras Gelažauskas M +370 655 63 482 E gintaras.gelazauskas@tuv-nord.lt
Tikrinimo data	Ekspertas: (spaudas, parašas)